



TASKI® Jontec No1

Specjalny zdieracz do usuwania powłok z podłóg wodoodpornych, nie wymaga neutralizacji

Opis

TASKI Jontec No1 to specjalny zdieracz do usuwania powłok polimerowych i woskowych z podłóg wodoodpornych. Preparat przeznaczony jest do gruntownego czyszczenia podłóg, przed ponownym nałożeniem nowej powłoki. Szybko i skutecznie usuwa warstwy starych powłok z podłóg odpornych na działanie alkaliów, np.: PVC. TASKI Jontec No1 nie wymaga neutralizacji, co pozwala zaoszczędzić czas i nakład pracy związany z przygotowaniem podłogi do nałożenia nowej warstwy powłoki nawet do 50%.

Cechy

- wysoko alkaliczny;
- nie wymaga neutralizacji;
- doskonała zwilżalność i zdolność emulsyfikacji zanieczyszczeń;
- przy wysokim stężeniu produktu, nie jest wymagane szorowanie;

Zalety

- efektywne usuwanie starych warstw powłoki z podłóg odpornych na alkalia, np. PVC;
- szybko i skutecznie usuwa warstwy powłok polimerowych i woskowych;
- rozpuszcza nawet najtrudniejsze zabrudzenia;
- w porównaniu do konwencjonalnych zdieraczy, pozwala zaoszczędzić nawet do 50% czasu i nakładu pracy;

Właściwości

Postać:	przejrzysta, słomkowa ciecz
Gęstość w 20°C:	≈ 1,04 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	> 12
pH (roztwór):	≈ 12

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie


minimalne stężenie:	12,5% (1,25L na 10 l roztworu)
w przypadku uporczywych zabrudzeń:	zwiększyć dozowanie do 25%

Stężenie produktu dobrać w zależności od warunków czyszczenia, takich jak: ilość zabrudzeń, rodzaj podłogi.

Zastosowanie

Przygotowanie podłogi: Usunąć z podłogi wszystkie luźne zabrudzenia.

Zdzieranie powłok: Do wiaderka lub zbiornika maszyny jednotarczowej uprzednio napełnionego zimną wodą, dolać odpowiednią ilość preparatu, wymieszać. Przygotowany roztwór nanieść równomiernie na mytą powierzchnię, pozostawić do przereagowania na 5-10 minut. NIE dopuścić do wyschnięcia roztworu! Jeśli to konieczne, szorować podłogę maszyną jednotarczową wyposażoną w odpowiedni pad, a w miejscach trudnodostępnych zastosować odpowiedni pad ręczny. Odkurzaczem do pracy na



©A.I.S.E.



Diversey™

TASKI® Jontec No1

Specjalny zdzieracz do usuwania powłok z podłóg wodoodpornych, nie wymaga neutralizacji

Zastosowanie

mokro, ściągaczką do wody lub wodochłonną ścierką, zebrać z podłogi zanieczyszczony roztwór. Ewentualne pozostałości zebrać czystym mopem. Przed nałożeniem nowej warstwy powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W przypadku stosowania wysokich stężeń, produkt nie wymaga szorowania.

Uwaga: Do przygotowywania roztworów produktu stosować tylko zimną wodę. W przypadku stosowania preparatu na powierzchniach porowatych, powierzchnie spłukać dokładnie czystą wodą. Zdzieracza nie stosować na podłogach wrażliwych na działanie alkaliów, np.: linoleum, marmur. Nie stosować produktu na powierzchniach wrażliwych na działanie rozpuszczalników, np.: asfalt. Bezwzględnie usunąć wszelkie zachłapania preparatem TASKI Jontec No1 z powierzchni wrażliwych na alkalia (np.: listwy przypodłogowe, malowane / lakierowane powierzchnie) za pomocą wilgotnej ścierki. Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu na powierzchnię, wykonać testu na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Dostępne opakowania handlowe

TASKI Jontec No1 2x5L (kanister)

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec No1**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diverse.com>*).

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).